



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
BETIM**

REQ 676/2026



Protocolo: 070592



01/06/2026 10:33

Dir. Legislativa - Câmara Betim



REQUERIMENTO Nº 676/2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Betim

O Vereador que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta Casa, requer, depois de aprovado, que encaminhe a seguinte solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Solicita que seja realizado uma avaliação técnica da situação é se possível providenciar a manutenção geral da Escola Municipal Frei Rogato, localizada na rua Ana Neri, 399, bairro Colônia Santa Izabel, Betim.

Justificativa: A presente solicitação de reforma completa da unidade escolar se faz necessária diante das precárias condições estruturais atualmente verificadas no local, as quais vêm comprometendo diretamente a segurança, o bem-estar e a qualidade do ambiente educacional oferecido aos alunos, professores, servidores e toda a comunidade escolar.

Foram constatados diversos problemas estruturais, tais como infiltrações, rachaduras, desgaste das instalações elétricas e hidráulicas, deterioração de pisos, paredes e telhados, além de condições inadequadas em salas de aula, banheiros e demais espaços de uso coletivo. Tais situações colocam em risco a integridade física dos usuários da escola e dificultam o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Ressalta-se que a educação deve ser ofertada em ambiente seguro, digno e adequado, proporcionando aos estudantes melhores condições de aprendizagem e aos profissionais da educação um espaço apropriado para o exercício de suas funções.

Dessa forma, a realização de uma reforma completa torna-se medida urgente e indispensável, visando garantir segurança, acessibilidade, conforto e melhores condições estruturais para toda a comunidade escolar, preservando o patrimônio público e assegurando um ambiente compatível com a importância da educação pública de qualidade.

Câmara Municipal de Betim, 28 de maio de 2026.

Carlos de Oliveira Silva
Carlin Amigão
Vereador




Muro com disco de desalamento

44

Archadurab omiteda Uscela

111




Ferris Bedendo

44




Falta de forro em Teto de sala de aula

MM



Paredes des caseando



111



Buracos no forro do teto

PM



Mofo e infiltração

111



Passeio em más condições.

44


Libro para oca Auda

144

Portas em mel estado de conservação

TURMAS
MANHÃ: 702
TARDE: 201

11/11



Paredes de sala de aula

44




Foto de Sala de aula

111



Quarto fora da sala de aula

44


Embudo em mal conservação

111





4/4
Pis do banheiro sem ligação
Hidráulica

A photograph of a wooden slatted ceiling, likely in a classroom. The slats are light-colored and run vertically. A single, small, circular light fixture is mounted in the center. The ceiling is bordered by a white trim at the bottom.

Falta de Luz em Sala de Aula

14




condições precárias
dos pios do Banheiro.

1/11

A black and white photograph of a wall. At the top, a tiled roof with dark, overlapping tiles is visible. The wall itself is light-colored and shows signs of wear, including a horizontal streak of white material and several small, irregular holes or indentations. At the bottom, a concrete base or foundation is visible. The sky is cloudy in the upper left corner.


Paredes das Salas de Aula

111




laudes das babas

MM



TURMAS
MANHÃ: 801
TARDE: 101
TATIANA




Sejam bem-vindos a todos.

MM

HH

Muitas bombas virando
no telhado.





Falta de estrutura nos jardins.

///

Fase do Teto sedendo

11/11

liso bala de aula

111



Muro em má condição, descascando.

MM

Muros descascando

