

REQUERIMENTO Nº 429 /2026

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Betim:

O Vereador que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta casa, Resolução nº 2.204/18, requer, depois de ouvir os nobres Pares, que encaminhe a seguinte solicitação para a ECOS – Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transporte e Trânsito de Betim:

Solicito, com urgência, a realização de vistoria técnica para identificação e reparo de problema relacionado à rede de esgotamento sanitário, localizado no Beco do Cruzeiro, no bairro Jardim Teresópolis, com entrada na Rua Jardim Seridó, próximo ao número 19, em Betim-MG.

Justificativa: Foi identificada, no local, uma caixa de inspeção de esgoto exposta, sem acabamento adequado, com sinais de desgaste e possível dano estrutural. A situação tem causado mau cheiro, possíveis riscos à saúde e dificultado a passagem de pedestres, especialmente de moradores com carrinho de bebê. Diante disso, solicita-se o envio de equipe da COPASA para realizar vistoria, a fim de verificar a origem da estrutura, apurar a responsabilidade e adotar as medidas necessárias para a devida regularização.

Câmara Municipal de Betim, 02 de março de 2026.


José Romão Neves
(Zequinha Romão)
Vereador

