



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
BETIM**

REQ 398/2026



Protocolo: 069383



03/03/2026 16:58

Dir. Legislativa - Câmara Betim



REQUERIMENTO Nº 398 /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Betim

O Vereador que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta Casa, requer, depois de aprovado, que encaminhe a seguinte solicitação a Defesa Civil de Betim:

Solicitação de análise técnica visando verificar risco estrutural no endereço Rua João Pascoal Ribeiro, nº 33 apto 102, bloco 12, Morada do Trevo, Betim/MG.

JUSTIFICATIVA: A solicitação fundamenta-se na constatação de danos no piso da unidade, com rompimento de placas cerâmicas e deslocamento de peças, situação que pode indicar possível comprometimento do contrapiso, problemas de dilatação, infiltração ou outras patologias construtivas que demandam avaliação especializada.

Ressalta-se que a situação apresenta risco à integridade física dos moradores, diante da possibilidade de quedas, cortes e agravamento dos danos estruturais, motivo pelo qual se faz necessária vistoria técnica por profissional habilitado, a fim de apurar as causas, dimensionar os riscos e indicar as providências cabíveis.

Na certeza que o Executivo Municipal não medirá esforços para o atendimento desse pedido, manifesto meus mais sinceros agradecimentos.

Câmara Municipal de Betim, 03 de março de 2026.


Professor Alexandre Xerú
Vereador

