



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
BETIM**

REQ 542/2026



Protocolo: 069918



13/04/2026 15:12

Dir. Legislativa - Câmara Betim



REQUERIMENTO Nº 542 /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Betim

O Vereador que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta Casa, requer, depois de aprovado, que encaminhe a seguinte solicitação a Defesa Civil de Betim:

Solicita-se a realização de vistoria técnica no imóvel localizado na Rua Nivaldo Gomes da Silva, nº 463, bairro Guanabara, Betim/MG, com o objetivo de avaliar a existência de eventuais riscos estruturais.

JUSTIFICATIVA: A presente solicitação se justifica em razão de o imóvel encontrar-se em estado precário de conservação, apresentando diversas rachaduras em sua estrutura, o que pode indicar comprometimento de sua estabilidade e potencial risco à segurança dos moradores e de terceiros. Diante disso, a vistoria se faz necessária com a máxima urgência.

Seguem, em anexo, registros fotográficos do local, a fim de subsidiar a análise da situação apresentada.

Na certeza de que o Executivo Municipal não medirá esforços para o atendimento deste pedido, manifesto meus mais sinceros agradecimentos.

Câmara Municipal de Betim, 13 de abril de 2026.


Professor Alexandre Xeréu
Vereador



