

Requerimento Nº 429/2026

RESUMO DA MATÉRIA



Dados da Matéria

Protocolo	069473
Número/Ano	429/2026
Situação	Enviado ao destino
Ementa	Solicito, com urgência, a realização de vistoria técnica para identificação e reparo de problema relacionado à rede de esgotamento sanitário, localizado no Beco do Cruzeiro, no bairro Jardim Teresópolis, com entrada na Rua Jardim Seridó, próximo ao número 19, em Betim-MG.
Tipo Requerimento	Apreciação pelas Comissões
Apelido	
Indexação	
Autoria	Vereador Zequinha Romão
Co-autoria	
Assunto(s)	
Observação	
Tipo de Origem	Interna
Regime Tramitação	Normal – Única votação
Tipo de Quórum	Maioria simples
Tipo de Votação	Simbólica
Matéria polêmica	Não

Tramitação

Data	Tramite	Local	Observação
13/03/2026	Protocolo	Diretoria Legislativa	Protocolo: 069473 – 13/03/2026 09:54
18/03/2026	Apreciação pela Comissão	Comissão de Obras e Serviços Públicos	
27/03/2026	Deliberação Favorável	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 32.
27/03/2026	Aprovado pela Comissão	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 32.
01/04/2026	Enviado ao destino	Diretoria Legislativa	Of. DIRLEG Nº 174//2026

A matéria atingiu o fim da tramitação!

Matérias Anexadas



Deliberação Favorável Nº 032/2026)

Ementa: Deliberado na reunião ordinária da comissão em 25/03/26

Situação: Parecer Aprovado

Votação

Não há votação para essa matéria.