

Requerimento Nº 542/2026

RESUMO DA MATÉRIA



Dados da Matéria

Protocolo	069918
Número/Ano	542/2026
Situação	Enviado ao destino
Ementa	Solicita-se a realização de vistoria técnica no imóvel localizado na Rua Nivaldo Gomes da Silva, nº 463, bairro Guanabara, Betim/MG, com o objetivo de avaliar a existência de eventuais riscos estruturais.
Tipo Requerimento	Apreciação pelas Comissões
Apelido	
Indexação	
Autoria	Vereador Professor Alexandre Xeréu
Co-autoria	
Assunto(s)	
Observação	
Tipo de Origem	Interna
Regime Tramitação	Normal – Única votação
Tipo de Quórum	Maioria simples
Tipo de Votação	Simbólica
Matéria polêmica	Não

Tramitação

Data	Tramite	Local	Observação
13/04/2026	Protocolo	Diretoria Legislativa	Protocolo: 069918 – 13/04/2026 15:12
04/05/2026	Deliberação Favorável	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 39.
04/05/2026	Aprovado pela Comissão	Comissão de Obras e Serviços Públicos	Gerado pela inclusão da Deliberação Favorável Nº 39.
07/05/2026	Enviado ao destino	Diretoria Legislativa	Of. DIRLEG Nº 249/2026

A matéria atingiu o fim da tramitação!

Matérias Anexadas



Deliberação Favorável Nº 039/2026)
Ementa: Deliberado na reunião ordinária da comissão em 29/04/2026
Situação: Parecer Aprovado

Votação

Não há votação para essa matéria.